Déchargement des wagons de toluène diisocyanate (TDI)

1. Préparation pour le déchargement

Lors de la livraison, considérer ce qui suit :

- Les déchargeurs doivent être formés (49 CFR§172.700)
- Revoir la procédure de déchargement
- ✓ Localiser et vérifier la douche de sécurité et le poste pour le lavage des yeux
- ✓ Sécuriser le wagon et la voie ferrée (49 CFR§173.31(g))

DOUCHES DE

- Limiter l'accès à la zone de déchargement
- ✓ Vérifier que le réservoir de destination correct est utilisé et est en bon état
- √ Vérifier que le réservoir de destination peut contenir les contenus du wagon
- Enregistrer le niveau de début dans le réservoir de destination

Appeler CHEMTREC pour l'aide


d'urgence 24 heures sur 24 au 1-800-424-9300

PRODUIT DE TDI

2. Branchement

Lors du raccordement, considérer ce qui suit :

- ✓ Utiliser l'équinement de protection individuelle. (EPI) spécifié dans la fiche de données de sécurité (FDS)
- Vérifier que les tuyaux flexibles, les joints et
- Vérifier si la connexion est faite vers le réservoir de destination approprié
- Sécuriser les connexions de




3. Déchargement

Lors du déchargement, considérer ce qui suit :

GATX 32178

GATX 32178

- ✓ Surveiller les tuvaux flexibles, les raccords et la tuyauterie pour détecter l'absence de fuites
- Surveiller la température, la pression et le
- niveau du réservoir de destination
- Maintenir une pression positive sur le wagon ✓ Nettoyer immédiatement les déversements
- Consulter la FDS et le plan d'intervention des installations en cas d'urgence



4. Retourner le wagon vide

Lors du retour de wagon vide, considérer ce qui suit :

- ✓ Enregistrer le niveau d'arrêt dans le
- Maintenir un tampon positif sur le wagon
- ✓ Ne pas ouvrir le trou d'homme
- S'assurer que tous les bouchons et obturateurs sont sécurisés et serrés
- Fermer et fixer le couvercle de trappe du haut





✓ Appliquer le joint de sécurité

✓ Compléter la liste de contrôle de

déchargement

✓ Aucun résidu de produit sur l'extérieur du wagon (49 CFR § 173.24(b)(4))



Pour plus d'informations, voir le document de directives des fournisseurs de FDS et du Centre pour l'industrie des polyuréthanes (IPC) « directives pour la réception et le déchargement du TDI » disponible sur www.polyurethane.org.

Les informations contenues dans ce document sont fournies gratuitement et à des fins d'information uniquement. L'American Chemistry Council (ACC) et le Centre pour l'Industrie des polyvréthanes (CPI) ne giarnatissemt pas et n'assument aucune responsabilité pour l'exactitude ou l'intégralité des informations contenues dans ce guide, butuse ces informations et acceptées à vos rèques propres. Ce document est protégé par le orit dusteur. Les utilisateurs oblimment une licence libre de redevance non exclusive pour reproduire et distribuer ce document, sous réserve des limitations suivantes : (1) L'ouvrage doit être reproduir dans son intégralité, sans modification ; et (2) les copies et Quivage ne peuvent pas être venduées.

